

Modul BP 01 Endogene Geologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übungen B, C, D & E	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BP 02 Einführung in die Mineralogie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Tutorium	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übungen A, B, C & D	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BP 03 Allgemeine Paläontologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung <i>Allgemeine Paläontologie</i>	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal IV	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Vorlesung <i>Fossilbericht der Mikropaläontologie</i>	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
kombinierte Vorlesungen/Übungen <i>Fossilbericht der Invertebraten Fossilbericht der Paläobotanik Fossilbericht der Wirbeltiere</i>	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Tutorium	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Tutorium	Kirschallee 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 04 Grundlagen und Methoden in den Geowissenschaften

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal IV	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 05 Exogene Geologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übungen A & C	Kirschallee 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 06 Vertiefung Mineralogie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übungen A & B	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BP 07 Geologische Raumstrukturen

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 09 Erd- und Lebensgeschichte

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal II	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Seminar A	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Seminar B	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Seminar C	Kirschtal 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 10 Ingenieurgeologie und Mikropaläontologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung <i>Grundlagen der Ingenieurgeologie</i>	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
kombinierte Vorlesung/Übung <i>Grundlagen der Angewandten Mikropaläontologie</i>	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung C	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung B	Kirschallee 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 11 Hydrogeologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung/Übung kombiniert	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Tutorium A & B	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BP 13 Berufspraktikum

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Kolloquium	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal IV	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 80 Geodatenanalyse im Gelände

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Kirschallee 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BP 92 Methoden und Präsentation

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Kolloquium	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal IV	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BW 31 Sedimentologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 32 Technische Mineralogie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 34 Strukturgeologie I

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Hörsaal IV	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, Sitzplätze nur über Treppen erreichbar, keine Tische für Rollstuhlfahrer/innen, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	5	keine Vergrößerung von Tafelanschriften
			akustisch	3	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 35 Spezielle Paläontologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung <i>Evolution der Vertebraten</i>	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
kombinierte Vorlesungen/Übungen <i>Evolution der Invertebraten</i> <i>Paläobiologie mariner Mikroorganismen A & B</i> <i>Paläobotanik</i>	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 37 Digitale Karten in der Geologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Kirschallee 1	Übungsraum	räumlich	5	einzelne Stufe vor Raum, barrierefreies WC nur im Erdgeschoss vorhanden
			visuell	3	
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übung	Meckenheimer Allee 176	Computerraum	räumlich	4	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	4	Bildschirm v.a. von den hinteren Reihen schwer zu erkennen
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BW 41 Methoden und Techniken in der Hydrogeologie und Sedimentologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung/Übung kombiniert	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 42 Geochemie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung <i>Geochemistry</i>	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Vorlesung <i>Methods in Geochemistry</i>	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 43 Petrologie magmatischer und metamorpher Gesteine

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 44 Aspekte der Erderwärmung

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Seminar	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 51 Auswerteverfahren in der Hydrogeologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung/Übung kombiniert	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 52 Marine und terrigene Sedimente

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung <i>Mikrofaziale Analyse von Kalken - Biofaziesmodelle</i>	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
kombinierte Vorlesung/Übung <i>Marine und terrigene Sedimente</i>	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 53 Geochemie der Erdoberfläche

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 54 Strukturgeologie II

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 55 Paläobiologie und Makroevolution

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Seminar	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BW 57 GIS in der Geologie

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Vorlesung	Meckenheimer Allee 176	Computerraum	räumlich	4	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	4	Bildschirm v.a. von den hinteren Reihen schwer zu erkennen
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden
Übung	Meckenheimer Allee 176	Computerraum	räumlich	4	Eingangstüren und Zwischentüren schwer, Tür recht schmal, keine barrierefreien WCs vorhanden
			visuell	4	Bildschirm v.a. von den hinteren Reihen schwer zu erkennen
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden

Modul BNP 22 Einführung Physik für Geowissenschaftler

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung 1 (schlechtestes) bis 6 (bestes)	Details
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet

Modul BNP 23 Einführung Mathematik für Geowissenschaftler

Veranstaltung(-sart)	Gebäude	Raum	Art der Barrierefreiheit	Bewertung Rating 1 (schlechtestes) bis 6	Details
Vorlesung	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung C	Poppelsdorfer Schloss	Hörsaal Mineralogie	räumlich	3	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Plätze für Rollstuhlfahrer/innen, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung B	Poppelsdorfer Schloss	Optikraum	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum sehr schmal, kaum Platz zum Abstellen eines Rollstuhls, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet
Übung A	Poppelsdorfer Schloss	Neuer Seminarraum Mineralogie	räumlich	2	Eingangs- und Zwischentüren schwer, keine Alternativen zu Treppen, Gänge im Raum recht schmal, kein barrierefreies WC vorhanden
			visuell	4	Flure nicht immer beleuchtet
			akustisch	1	keine induktive Höranlage vorhanden
			psychisch/mental	1	keine Rückzugsräume vorhanden, Flure nicht immer beleuchtet